



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031  
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021  
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41  
E-mail: tvenz@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

Тверская область, г. Тверь,  
п-к Победы, дом 37

(место составления акта)

19 октября 2017 года

(дата составления акта)

10 часов 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица**

**№ 7.1-0647пл-А/0435-2017**

По адресу/адресам: юридический адрес: 170008, г. Тверь, проспект Победы, дом 37; фактический адрес: 170008, г. Тверь, проспект Победы, дом 37- основной корпус; 170008, г. Тверь, проспект Победы, дом 37 – корпус для практических занятий; 170008, г. Тверь, проспект Победы, дом 37а – общежитие.

на основании: Распоряжения заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тюменцева Е.М. от 15.09.2017 № Т-647-пр была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Полное наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской технологический колледж»

Сокращенное наименование юридического лица – ГБПОУ «Тверской технологический колледж»  
ИНН 6903005642; КПП 695001001; ОГРН 1026900585470 дата регистрации 21.12.2002, тел. (4822) 58-73-54

Дата и время проведения проверки:

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_  
"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 3 дня (16-18 октября 2017 года) / 16 час.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен (а):

Скворцова Юлия Анатольевна \_\_\_\_\_ 16.10.2017, 10ч. 00 мин.

(подпись)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:

- Крючков Михаил Михайлович – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

При проведении проверки присутствовал(а):

- Бугорин Николай Борисович – заместитель директора по административно-хозяйственной части ГБПОУ «Тверской технологический колледж», действующий на основании доверенности от 16.10.2017г. № 47

Задачей настоящей проверки является осуществление федерального государственного энергетического надзора.

Предметом настоящей проверки является: соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований надёжности и безопасности в сфере электроэнергетики.

В ходе проведения проверки установлено:

В оперативном управлении ГБПОУ «Тверской технологический колледж» находятся: 170008, г. Тверь, проспект Победы, дом 37; фактический адрес: 170008, г. Тверь, проспект Победы, дом 37- основной корпус; 170008, г. Тверь, проспект Победы, дом 37 – корпус для практических занятий; 170008, г. Тверь, проспект Победы, дом 37а – общежитие.

Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов, лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Назначен ответственный за электрохозяйство не из числа руководителей и специалистов колледжа (назначен ответственным за электрохозяйство слесарь-электрик Петров Ю.Г.)	п.1.2.2, п. 1.2.9 п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2003 г., регистрационный № 4145 (далее ПТЭЭП)	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Бугорин Н.Б.
2.	Назначено лицо замещающее ответственного за электрохозяйство не из числа руководителей и специалистов колледжа (назначен лицом замещающим ответственного за электрохозяйство слесарь-электрик Галушкин А.И.)	ПТЭЭП п.1.2.2, п. 1.2.9, п.1.2.3	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Бугорин Н.Б.
3.	Не разработан перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены приказом №329-М от 24.07.2013 Министерства труда и социального развития Российской Федерации.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж»



		Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 12.12.2013 №30593. (далее ПОТЭУ) п.8.1	Буторин Н.Б.
4.	Не проведена периодическая проверка срабатывания защиты при коротком замыкании (не реже 1 раза в 2 года) для проверки соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.2.9, п.2.7.16.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
5.	Не проведены периодические (не реже 1 раза в 3 года) испытания и измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.2.9, п.2.12.17.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
6.	Не соблюдаются сроки периодического (не реже 1 раза в 3 года) испытания и измерения заземляющих устройств.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.2.9, п.2.7.13	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
7.	Не представлены протоколы проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.2.9, п.2.7.13	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
8.	Не составлена общая схема электроснабжения объектов ГБПОУ «Тверской технологический колледж»	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.8.2	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
9.	Электроустановки ГБПОУ «Тверской технологический колледж» не укомплектованы испытанными и готовыми к использованию защитными средствами в соответствии с нормами комплектования средствами защиты.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., ПОТЭУ п.1.4.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж»

			Буторин Н.Б.
10.	Не представлены протоколы эксплуатационных испытаний электрозащитных средств (диэлектрические перчатки)	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» [СО 153-34.03.603-2003 (РД 34.03.603)], утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261, (далее ИпоПИСЗ) п.1.3.9.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
11.	Не составлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I гр. по электробезопасности.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.2.9, п.1.4.4	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
12.	Не проведен инструктаж присвоения персоналу I группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.2.9, п.1.4.4	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
13.	Потребителем не представлена техническая документация в т.ч.: производственные инструкции по эксплуатации электроустановок; инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.1.8.1.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
<b>Основной корпус.</b>			
14.	Не обеспечено РУ-0,4кВ (электрощитовая) средствами индивидуальной защиты, защитными противопожарными и вспомогательными средствами (песок, огнетушители), средствами для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.2.21	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
15.	На аппаратах защиты (предохранителях) установленных в электрощитовой не указаны надписи с номинальным током плавкой вставки.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.2.9, п.2.2.20	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
16.	С внутренней стороны щита освещения в электрощитовой нет однолинейной схемы,	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.12.5.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж»

	не указано наименование электроприёмников, получающих питание через автоматические выключатели (предохранители).		колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
17.	Не проведен ремонт пола в электрощитовой.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.2.9	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
18.	Не проведен ремонт сети электрического освещения в электрощитовой, отсутствие на светильнике решетки.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.2.9, п.2.12.12	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
19.	Не проведен ремонт сети электрического освещения в спортивном зале ( не заменены перегоревшие лампы).	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.2.9, п.2.12.12	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
20.	Не проведен ремонт сети электрического освещения в раздевалке спортивного зала, отсутствие на светильнике решетки.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.2.9, п.2.12.12	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
21.	На лицевой стороне дверей ИЗО-0,4 кВ в холле основного корпуса, актового зала, 2-го этажа, 3-го этажа нет предупреждающих плакатов и знаков установленного образца, не указано диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.2.20.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
22.	С внутренней стороны щитов освещения в холле основного корпуса, актового зала, 2-го этажа, 3-го этажа нет однолинейных схем, не указано наименование электроприёмников, получающих питание через автоматические выключатели.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.12.5.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж»





			Буторин Н.Б.
	<b>Корпус для практических занятий.</b>		
23.	На лицевой стороне дверей распределительных щитов (ЩР-0,4 кВ) нет предупреждающих плакатов и знаков установленного образца, не указано диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.2.20.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
24.	Не проведен ремонт сети электрического освещения в коридоре, туалете отсутствие на светильниках решеток.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9, п.2.12.12	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
25.	На лицевой стороне дверей ЩО-0,4 2-го этажа нет предупреждающих плакатов и знаков установленного образца, не указано диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.2.20.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
26.	С внутренней стороны щитов освещения 2-го этажа нет однолинейных схем, не указано наименование электроприёмников, получающих питание через автоматические выключатели.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.12.5.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
27.	Отсутствуют наконечники на соединении жил проводов и кабелей в ЩР-0,4кВ	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9. Правил устройства электроустановок с изменениями на 20.06.03г., Минэнерго СССР, 10.12.79г.(далее ПУЭ) п. 2.1.21	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
	<b>Общежитие.</b>		
28.	Оборудование электрощитовой общежития не очищено от пыли и других посторонних предметах.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.2.17.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
29.	На лицевой стороне дверей ЩО-0,4кВ общежития нет предупреждающих	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.2.20.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской

	плакатов и знаков установленного образца, не указано диспетчерское наименование.		технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
30.	С внутренней стороны щитов освещения общежития нет однолинейных схем, не указано наименование электроприёмников, получающих питание через автоматические выключатели.	ПТЭЭП п.1.2.2., п.1.2.9., п.2.12.5.	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.
31.	Не проведен ремонт сети электрического освещения в холле общежития, кухне, коридоре 2-го этажа, отсутствие на светильниках решеток.	ПТЭЭП п.1.2.2, п.1.2.9, п.2.12.12	Юридическое лицо – ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Должностное лицо – зам. директора по АХЧ ГБПОУ «Тверской технологический колледж» Буторин Н.Б.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -  
 выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия распоряжения заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Тюменцева Е.М. от 15.09.2017г. №Т-647-пр о проведении плановой выездной проверки на 8 л. в 1 экз.

**Подпись лиц, проводивших проверку:**

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

  
(подпись) М.М. Крюченков

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):